



Крепление дополнительной полки без усиливающих уголков

Рисунок - 1.



Порядок сборки стеллажа легкой серии с использованием стоек Optimus Lite.

Комплектация:

Элемент	Стойка Optimus L 1000 -2500	Полка Optimus L
Уголок жесткости	4	
Подпятник пластиковый	1	
Крепеж(болт+гайка)	8	8

Минимальное количество полок в секции - 3 шт.

Порядок сборки:

- На ровную горизонтальную поверхность положить параллельно, две стойки и на них, через усиливающие уголки, согласно схеме, закрепить полки(вертикально). Остальные полки крепятся к стойкам без уголков. Полки необходимо располагать таким образом, чтобы после приведения стеллажа в вертикальное положение лицевая (гладкая, без усиления) сторона каждой полки была обращена вверх. Для обеспечения максимальной жесткости конструкции, нижнюю полку необходимо закрепить на уровне третьего отверстия от нижнего торца стойки, а верхнюю полку на уровне первого отверстия от верхнего торца стойки. Расстояние между остальными полками определяется самостоятельно.
- Сверху на полки аналогичным способом закрепить остальные две стойки.
- На нижние торцы стоек согласно схеме прикрепить подпятники
- Стеллаж поднять в вертикальное положение и установить на ровную поверхность
- С помощью отвеса и уровня добиться вертикального положения стоек и горизонтального положения полок.

С ПОМОЩЬЮ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ИЛИ ШУРУПОВЕРТА ЗАТЯНУТЬ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ!

Важно: Допустимая нагрузка на секцию стеллажа не более 500 кг, на полку не более 80 кг.